

2019		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						Mes reportado Septiembre FECHA DE CORTE: 25/09/19																			
REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL												DATOS DE LA UNIVERSIDAD																	
 Universidad de Guadalajara Entidad federativa: Jalisco Clave Inst 911: 14MSU0010Z												RESPONSABLES																	
Planeación												Obras y Mantenimiento																	
Nombre: Mtra. Paola Lycette Corona Gutiérrez Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202 Correo electrónico: paola.corona@copladi.udg.mx																													
DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO																													
Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto		Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	OBRA CONCLUIDA													
		Obra de continuidad	Equipamiento				Ejercicio	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sostenible	Espacio/ Equipo		Cantidad	Metros cuadrados	Inicio	Término	Si ya fue inaugurada	Cuenta con fotos del evento?	Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa				
1	P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019	X		\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Bibliotecas	2	950.00	En proceso de contratación	Concluir proceso de contratación. Efectuar pago de anticipo.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		Concluir proceso de elaboración de contrato. Efectuar pago de anticipo.	No (Es obra de continuidad y falta asignar recursos para concluir el inmueble en su totalidad)													
2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X		\$ 5,453,808.00	\$ -	\$ 5,453,808.00	Oficinas Admivas	6	200.00																				
3	P-3 Construcción de edificio bicolimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019	X		\$ 5,892,712.50	\$ -	\$ 5,892,712.50	Aulas didácticas	5	400.00																				
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019	X		\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Sanitarios	4	300.00																				
5	P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X		\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Áreas comunes	10	1380.00																				
6	P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	X		\$ 3,472,850.37	\$ -	\$ 3,472,850.37	Otros	5	1400.00																				
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X		\$ 4,005,700.00	\$ -	\$ 4,005,700.00	Total	32	4630.00																				
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019	X		\$ 3,640,183.06	\$ -	\$ 3,640,183.06	Módulo Solar Panel Solar de 200Wp, 12Vdc, 1000x600mm, Basidores y Sistemas de Fijación para inversor Corriente 40TL M480 Medios de Protección, Lote de cables de alimentación, Lote de monitoreo de cargas y sistemas de tierra, Lote de cable para tierra, instalación completa del sistema Cable solar Industrial y Soporte de Colectores, Termotanque 5000 lts Depósito de Agua Térmico, Recirculación de bombas de Recirculación a 1/3, Sistema de Presurización, bomba vertical de Aspiración, Termotanque, recubrimiento en ingenierías del sistema, juego de planos y esquemas instalación completa del sistema, incluye:	248	Pza.	En proceso de contratación	Concluir proceso de contratación. Efectuar pago de anticipo.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		En proceso de elaboración de contrato. Efectuar pago de anticipo.	Lectura de fallo 27 septiembre 2019													
9	P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019	X		\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ 5,200,000.00	Aulas/salones	11	920.00																				
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019	X		\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ 2,900,000.00	Oficinas académicas	1	54.00																				
							Sanitarios	4	90.30																				
							Áreas comunes	1	297.46																				
							Otros	4	121.75																				
							Total	21.00	1483.51																				
							Equipamiento multimedia video	51	Pza.																				
							Total	51.00	NA																				
										En proceso de contratación	Concluir proceso de contratación. Efectuar pago de anticipo.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		En proceso de elaboración de contrato. Efectuar pago de anticipo.	Lectura de fallo 30 septiembre 2019													
										En proceso de contratación	Concluir proceso de contratación. Efectuar pago de anticipo.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		En proceso de elaboración de contrato. Efectuar pago de anticipo.	Lectura de fallo 26 septiembre 2019													
										En proceso de contratación	Concluir proceso de contratación. Efectuar pago de anticipo.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		En proceso de elaboración de contrato. Efectuar pago de anticipo.	Lectura de fallo 08 octubre 2019													
										En proceso de contratación	Concluir proceso de contratación. Efectuar pago de anticipo.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		En proceso de elaboración de contrato. Efectuar pago de anticipo.	Lectura de fallo 25 septiembre 2019													
										En proceso de contratación	Concluir proceso de contratación. Efectuar pago de anticipo.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		En proceso de elaboración de contrato. Efectuar pago de anticipo.	Lectura de fallo 26 septiembre 2019													
										En proceso de contratación	Concluir proceso de contratación. Efectuar pago de anticipo.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		En proceso de elaboración de contrato. Efectuar pago de anticipo.	Lectura de fallo 30 septiembre 2019													
										En proceso de contratación	Concluir proceso de contratación. Efectuar pago de anticipo.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		En proceso de elaboración de contrato. Efectuar pago de anticipo.	Lectura de fallo 26 septiembre 2019													
										En proceso de contratación	Concluir proceso de contratación. Efectuar pago de anticipo.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		En proceso de elaboración de contrato. Efectuar pago de anticipo.	Lectura de fallo 26 septiembre 2019													
										En proceso de contratación	Concluir proceso de contratación. Efectuar pago de anticipo.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		En proceso de elaboración de contrato. Efectuar pago														

Nombre y firma del Titular de la IE

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en la sección de trabajos.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
 FECHA DE CORTE: 25/09/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac,
 Zapopan, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior




F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villa Rovira Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sierra Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

AÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
 FECHA DE CORTE: 25/09/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia,
 C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

FOTOS



F1: Planta 1er Nivel



F2: Planta 2do Nivel



F3: Planta 3er Nivel



F4: Planta 1er Nivel



F5: Planta 2do Nivel

Dr. Ricardo Villanueva Comelli
 Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad
 de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
 FECHA DE CORTE: 25/09/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

P-3 Construcción de Edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019



Porcentaje de avance
0



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Aultán,
 Independencia Nacional #151
 C.P. 48900, Aultán, Jalisco, México.

FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:
 Se muestran imágenes de la etapa actual.

F1: Fachada principal

F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
 Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
FECHA DE CORTE: 25/09/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

<p>Escudo de la universidad</p>	PRIORIDAD	4	Nombre de la obra:	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019		
			CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	<p>Referencia de fotos en croquis</p>		
						UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
FOTOS						
<p>F1: Fachada principal</p>		<p>F2: lateral</p>		<p>Comentarios de los trabajos realizados: Se muestran imágenes de la etapa actual del edificio.</p>		
<p>F3: Fachada posterior</p>		<p>F4: Entrada</p>		<p>F5: Interior de aula</p>		
<p>Nombre y firma del Titular de la IES</p>				<p>Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES</p>		

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
 FECHA DE CORTE: 25/09/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad
 Porcentaje de avance

0


PRIORIDAD

5

Nombre de la obra:

P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116,
 Tomatlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
 Se muestran imágenes en donde se desarrollará la construcción.
 En proceso de elaboración de contrato y pago de anticipo.


F3: Fachada posterior




F4: Entrada



F5: Interior de aula



Dr. Ricardo Villanueva Comeli
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES



Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad
 de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
 FECHA DE CORTE: 25/09/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Escudo de la universidad	PRIORIDAD 6	Nombre de la obra: P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
			 Referencia de fotos en croquis	Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200, Colotlán, Jalisco, México
FOTOS				
			Comentarios de los trabajos realizados: Se muestran imágenes del estado actual	
F1: Fachada principal		F2: lateral	F5: Interior de aula	
F3: Fachada posterior		F4: Entrada		
			Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara	
<small>* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.</small>				

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
FECHA DE CORTE: 25/09/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

7

Nombre de la obra:



P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019



Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad
de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
FECHA DE CORTE: 25/09/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD

8

Nombre de la obra:

P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:
Se muestran imágenes de la etapa actual del edificio.



Ricardo Villanueva Comelli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

J. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
FECHA DE CORTE: 25/09/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

9

Nombre de la obra:

P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421,
Esquina Calzada Olímpica C.P 44430, Guadalajara,
Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Se muestran imágenes de la etapa actual del edificio.



F3: Fachada posterior




F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Esteban Sepura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
 FECHA DE CORTE: 25/09/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad
 Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

10

Nombre de la obra:

P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col.
 Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.


FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula



Dr. Ricardo Villanueva Domínguez
 Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES



Dr. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.