



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de los Altos
Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales
Unidad de Adquisiciones y Suministros

ACUSE

Oficio N° CUA/CSG/UAS/299/20

Mtro. Francisco Javier Romero Mena
Secretario Administrativo
Presente

At'n, Lic. Socorro Serrano Lobano
Coordinadora de Finanzas

Solicitud de Pago:

DEPENDENCIA: LABORATORIO DE MICRIBIOLOGIA DE ALIMENTOS				
CONCEPTO: MANTENIMIENTO A PARRILLAS				
N° DE ORDEN DE COMPRA			ADJUDICACIÓN	
314/20			DIRECTA	
PROVEEDOR				
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LABORATORIOS CLINICOS E INDUSTRIALES SA DE CV				
N° FACTURA	MONTO EN NUMERO	MONTO EN LETRA		APSE
499	4,872.00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100		
		MONEDA NACIONAL		
PROYECTO	RECURSO	FONDO	BOLSA	C.O.G.
		1.1.1.1 SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2020		
OBSERVACIONES: ENTRADA DE ALMACÉN:				

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"

Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 8 de 10 de 2020

Arq. Héctor Cárdenas Monayo
Coordinador de Servicios Generales

P.A.
Lic. Verónica Marisela Frías Peralta
Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Suministros
Formulado





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314-20

NUMERO

08/10/2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

No. PROYECTO:

No. FONDO:

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

LABORATORIO DE MICRIBIOLOGIA DE ALIMENTOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

CODIGO DE URE

3787828033 AL 37

TELEFONO

AV. RAFAEL CASILLAS #1200, TEPATITLAN JAL.

DOMICILIO

SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LABORATORIOS CLINICOS E INDUSTRIALES SA DE CV

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC


FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PLACA 120V A PARRILLAS MARCA CORNING SERIE 0288990 Y 0288991.	1	4,200.00	4,200.00
SUB-TOTAL				\$4,200.00
I.V.A.				\$672.00
TOTAL				\$4,872.00

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

ELABORO

ARQ. HECTOR CARDENAS
MONAYO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER
ROMERO MENA

Vb. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIA DOLORES MENDEZ
ROBLES

NOMBRE y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra

FACTURA	
SELCI S.A. de C.V. Servicios Especializados para Laboratorios Clínicos e Industriales S.A. de C.V.	CLIENTE Nombre: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio: AV. JUAREZ No. 976 COL. CENTRO Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO C.P. 44100 RFC UGU250907MH5 Tel. 31342241
FOLIO 499	
FECHA Octubre 7 2020 - 10:58:02	
RFC: [Redacted] 2	

Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Lugar de Expedición: 44950	
ORD. DE COMPRA	TIEMPO DE PAGO
EMAIL	METODO DE PAGO
CONTADO	PPD - Pago en parcialidades o diferido
CANTIDAD	UNIDAD
1.00	NO APLICA E48
DESCRIPCIÓN	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PLACA 120V A PARRILLAS MARCA CORNING SERIE 0288990 Y 0288991.	
81101706 - Mantenimiento de equipos de laboratorio	
UNITARIO	TOTAL
4,200.00	4,200.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100

Numero de cuenta Pago:
 Régimen fiscal: 501 - General de Ley Personas Morales
 Forma de pago: 99 - Por definir
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	4,200.00
I.V.A.	672.00
TOTAL:	4,872.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LABORATORIOS CLÍNICOS E INDUSTRIALES S.A. DE C.V. EN GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO O DONDE SE REQUIERA DE PAGO EL DÍA Octubre 7 2020 - 10:58:02 LA CANTIDAD DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE RECIBIDO A MÍ (NUESTRA) DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SUS ARTÍCULO 173 Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS SI ESTE DOCUMENTO NO ES PAGADO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LABORATORIOS CLÍNICOS E INDUSTRIALES S.A. DE C.V. O EN EL LUGAR DONDE SE ME REQUIERA DE PAGO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL % MENSUAL



La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	
CFDI Relacionado:	
Serie del Certificado del emisor:	[Redacted] 5
Folio fiscal:	[Redacted] 3
No de Serie del Certificado del SAT:	[Redacted] 4
Fecha y hora de certificación:	Octubre 7 2020 10:58:07

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello Digital	
[Redacted] 9	
Sello Digital	
[Redacted] 8	
Sello Digital	
[Redacted] 7	
ORDINACION DE FINANZAS SUJETO A REVISION	
[Redacted] 6	



María Dolores Méndez Robles <mdmendez@cualtos.udg.mx>

Equipo dañado

4 mensajes

María Dolores Méndez Robles <mdmendez@cualtos.udg.mx>


10 de octubre de 2019, 12:11

Para: "Coord. de Servicios Generales CUALTOS" <coord.sggenerales@cualtos.udg.mx>, Unidad de Mantenimiento CUALTOS <unidad.mantenimiento@cualtos.udg.mx>, SERGIO RAUL ZUNIGA HERNANDEZ <sergio.zuniga@alumnos.udg.mx>

Tepatlán de Morelos, Jalisco. A 10 de octubre de 2019

Arq. Héctor Cárdenas Monayo**Coordinador de Servicios Generales**

Por este medio reciba un cordial saludo. La que suscribe, responsable del Laboratorio de Microbiología de Alimentos, solicito su apoyo para llevar un equipo que se daño al caerse por accidente. Al parecer el técnico podría conseguir la pieza quebrada pero necesita revisarlo para valorar su reparación. El domicilio es:

SELCI*Servicios Especializados para Laboratorios Clínicos e Industriales, S.A. de C.V.*

El equipo es pequeño:

Plato caliente
Marca: CORNING
Modelo: PC-420 N
Serie: 4205043145077
ID: 288990

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su apoyo, quedo al pendiente para cualquier aclaración.

Atentamente,

*Dra. María Dolores Méndez Robles**Centro Universitario de los Altos*

30/8/2020

Correo de Universidad de Guadalajara - Equipo dañado

Universidad de Guadalajara

Carr. A Yahualica Km 7.5

Tepatitlán de Morelos, Jalisco

Tel. (378) 782-80-33 Ext. 56834

Coord. de Servicios Generales CUALTOS <coord.sggenerales@cualtos.udg.mx>
Para: mdmendez@cualtos.udg.mx

14 de octubre de 2019, 11:46

Tu mensaje

Para: Coord. de Servicios Generales CUALTOS
Asunto: Equipo dañado
Fecha: 10/10/19 12:11:08 GMT-5

se ha leído el 14/10/19 11:46:48 GMT-5

Coord. de Servicios Generales CUALTOS <coord.sggenerales@cualtos.udg.mx>
Para: María Dolores Méndez Robles <mdmendez@cualtos.udg.mx>

14 de octubre de 2019, 11:46

Cc: Unidad de Mantenimiento CUALTOS <unidad.mantenimiento@cualtos.udg.mx>, SERGIO RAUL ZUNIGA HERNANDEZ <sergio.zuniga@alumnos.udg.mx>, Julio César de la Torre Barba <julio.delatorre@cualtos.udg.mx>, Esmeralda Barba Gutiérrez <ebarbag@cualtos.udg.mx>

Buen día Dra. María Dolores,

Nos apoyaran desde el área de patrimonio para validar los datos del equipo que se enviará para la reparación y lo estaremos enviando en la próxima salida a Guadalajara.
Saludos cordiales.

Atte:

Arq. Cárdenas Monayo Héctor
Coordinador de Servicios Generales
Centro Universitario de los Altos
Universidad de Guadalajara

[El texto citado está oculto]

María Dolores Méndez Robles <mdmendez@cualtos.udg.mx>

14 de octubre de 2019, 11:56

Para: "Coord. de Servicios Generales CUALTOS" <coord.sggenerales@cualtos.udg.mx>

Cc: Unidad de Mantenimiento CUALTOS <unidad.mantenimiento@cualtos.udg.mx>, SERGIO RAUL ZUNIGA HERNANDEZ <sergio.zuniga@alumnos.udg.mx>, Julio César de la Torre Barba <julio.delatorre@cualtos.udg.mx>, Esmeralda Barba Gutiérrez <ebarbag@cualtos.udg.mx>

MUCHAS GRACIAS.

Dra. María Dolores Méndez Robles

Centro Universitario de los Altos

Universidad de Guadalajara

Carr. A Yahualica Km 7.5

Tepatlán de Morelos, Jalisco. A 31 de agosto de 2020

Arq. Héctor Cárdenas Monayo
Coordinador de Servicios Generales

Por este medio reciba un cordial saludo. La que suscribe, responsable del Laboratorio de Microbiología de Alimentos, solicito su apoyo para llevar a revisión y cotización de reparaciones dos parrillas de calentamiento (plato caliente): a uno de ellos se le quebró la cubierta de cerámica al caerse por accidente y el otro tiene un falso contacto en el botón de encendido del calor.

El domicilio es:

SELCI

Servicios Especializados para Laboratorios Clínicos e Industriales, S.A. de C.V.

2

Los equipos:

Plato caliente

Marca: CORNING

Modelo: PC-420 N

ID's: 288990 y 288991

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su apoyo, quedo al pendiente para cualquier aclaración.

Atentamente,



Dra. María Dolores Méndez Robles

Tel. 3781036115

Email mdmendez@cualtos.udg.mx



SELCI S.A. de C.V.

Servicios Especializados para Laboratorios Clínicos e Industriales, S.A. de C.V.



2

REPORTE DE SERVICIO

FOLIO

Nº

4016

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL INSTRUMENTO		
CLIENTE: <u>UDF G CUALTOS.</u>		EQUIPO: _____		
DEPARTAMENTO: <u>LABORATORIO 21</u>		MARCA: _____		
DOMICILIO: _____		MOD.: _____		
		NUM. SERIE: _____		
CIUDAD: _____ ESTADO: _____		INSTALACIÓN ☐	CORRECTIVO ☐	
TELÉFONO: _____ FAX: _____		GARANTÍA ☐	CONTRATO ☐	
RESPONSABLE: _____		DEMOSTRACIÓN ☐	PREVENTIVO ☐	
OPERADOR: _____				
FALLAS APARENTES: _____				
SERVICIO REALIZADO: <u>SE REVISARON 2 PARCELAS PARA SU</u>				
<u>REPARACIÓN. MARCA CORNELL. 1) 0288990.</u>				
<u>2) 0288991.</u>				
<u>SE REVISARON 7 EQUIPOS CONTAMINADOS DE LAS</u>				
<u>NECESIDADES DE PARCELAS.</u>				
CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
SOLICITADO <u> / / </u>	ATENDIDO <u>02/09/2020</u>	CONCLUIDO <u> / / </u>		
ING. DE SERVICIO		SUB-TOTAL		
RECIBÍ DE CONFORMIDAD		I.V.A.		
NOMBRE: <u>GUARDO VARELA</u>		TOTAL		
FIRMA: <u>[Signature]</u>		HOJA: <u>1</u> DE: <u>1</u>		
OBSERVACIONES _____				